

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-34

Kėdainiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Svirnas. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 31163, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k.
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Kėdainių krašto muziejus
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-10-21 Nr. ARP11-84

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Komplekso įkūrimo laikotarpis – XVIII a. pab.–XX a. pr. Kompleksą sudaro: *Ponų namas; Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia; Varpinė; Klebonija ; Svirnas; Šventoriaus tvora su vartais; Parko fragmentai; Kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio kapas; 4 Akmenys su dubeniu; Paminklas Šilingų šeimai.* Paberžės bažnytkaimis įsikūręs prie Liaudės ir Nykio upelio santakos, Gudžiūnų seniūnijos šiaurėje, 32 km nuo Kėdainių. **Svirno vertingosios savybės yra:** tūris – kompaktinis, centrinis; stogo forma – pusvalminis; lentelių stogo dangos tipas; aukštų išplanavimas – dviejų patalpų pastatas, kapitalinės sienos – sienų planinė struktūra; fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija – R fasadas - tūrinis su atvira veranda ir ištrauktu mezoninu, V fasadas – plokštuminis, Š ir P fasadai decentralizuoti; fasadų apdaila – medinių apdailos lentelių apkalimo tipas; konstrukcijos – akmenų mūro pamatai, rąstų išorinės ir vidaus sienos, perdengimo medinės sijos, stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas; funkcinė įranga – mediniai laiptai į pastogę; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinės išorės durys su apvadu; patalpų lubų, sienų apdaila – rąstų sienos; medinių grindų tipas. Pastatytas XIX a. pab.– XX a. pr.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2006 m. parengtas klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros remonto techninis projektas. Dalies komplekso objektų būklė gera, tačiau būtina restauruoti svirną: suremontuoti, pakeičiant kai kurias grindis ir lubas, padengti antiseptiniais ir antipireniniais tirpalais, laipteliams įrengti medinius statramsčius, reikia išmirkyti antiseptiniame tirpale. Būtina įrengti svirno apšvietimą, apsauginę ir priešgaisrinę signalizacijas.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija - 5 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)









