

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-70

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Monumetalus kryžius su skulptūra (V.Svirskio)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 20041
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Surviliškio sen., Pakruostės k.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą, saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22 Nr. ARP10-18

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės meninė. Liaudies drožėjo Vinco Svirskio (1835-1916) darbo monumentalus medinis kryžius su nedidele Nukryžiuotojo skulptūrele aptvertas neaukšta medine tvorele. Kryžiaus skersinis prie stiebo tvirtintas kalvio darbo vinimis. Kryžių sudaro meniškai drožinėtas stiebas ir paprastų formų skersinis, dekoruotas keliais stilizuotų spindulių išsikišimais. Nors stiebas drožtas iš vieno medžio rąsto, tačiau vizualiai dalijasi į dvi dalis. Apatinė stambesnė, keturkampio skerspjūvio, ties stiebo viduriu užsibaigia keturiais stambiais briaunuotais trikampaiais. Viršutinė siauresnė, apvali. Ypač akcentuota, meniškai išdrožinėta kryžma. Jos vietoje suformuotas vertikalaus stačiakampio formos išplatėjimas, dekoruotas stilizuotų spindulių ornamento reljefu. Jo centre įkomponuota nedidelė tradicinės ikonografijos Nukryžiuotojo figūrėlė. Ji labai sunykusi, be rankų. Paminklo polichromija taip pat visiškai sunykusi. Atsiradimo data: XIX a. pab. Autorius: Vincas Svirskis (1835-1916) (dievdirbys). Medžiagos, technikos aprašymas: Medis. Teritorijos plotas 25 m². Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas 175 m².
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Kryžius ažuolinis. Kryžiaus aukštis yra 310 cm. (stiebo autentiškos dalies aukštis -280 cm, kryžma-95 cm, stiebo storis -24x20 cm, ornamento gylis -10 cm, Nukryžiuotojo h-55 cm (be rankų). Kryžiaus stiebas išdrožtas iš vieno ažuolo rąsto, keliose vietose išilgai perskilęs. Nukryžiuotojo figūrėlės rankos prarastos. Kryžiaus stiebo apačia įkasta į žemę, bet žemėje buvusiam kryžiaus fragmentui supuvus, stiebo apačia (30 cm nuo žemės paviršiaus) pridurta iš sveikos ažuolo medienos, tačiau pridurtoji stiebo dalis neatitinka autentiško stiebo matmenų (pridurtasis fragmentas yra šiek tiek mažesnis). Sudūrimas „sukirptas“ zigzagu ir sutvirtintas dviem varžtais, apsuktas viela. Mediena nebuvo periodiškai antiseptikuojama, dengiama drėgmei atspariomis apsauginėmis dangomis, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos poveikio: nėra stogelio, kurs apsaugotų nuo kritulių. Apatinėje dalyje kryžius nėra izoliuotas nuo žemės. Dirvožemyje esanti drėgmė skverbiasi į medieną, veisiasi mikrogyvai. Kryžiaus atskiri fragmentai patrešę, mediena minkšta, trupa, byra, daug įskilimų, plyšių, yra daug medienos

netekčių. Kryžiaus stiebas suskeldėjęs. Drožybos elementai dėl dideio medienos sunykimo laipsnio prarado formų aiškumą. Mediena patamsėjusi, pasidengusi apnašomis, nešvari, plyšiai yra užsipildę apnašų sankaupomis. Kryžiaus būklė žymiai pablogėjo. Būtni konservavimo-restauravimo darbai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija - 8 vnt.

10. Kiti dokumentai

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 27 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)















