

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-38

**Kėdainiai**

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Klebonija. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10959, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k.
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Kėdainių krašto muziejus
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-10-21 Nr. ARP11-84

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Komplekso įkūrimo laikotarpis – XVIII a. pab.–XX a. pr. Kompleksą sudaro: *Ponų namas; Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia; Varpinė; Klebonija ; Svirnas; Šventoriaus tvora su vartais; Parko fragmentai; Kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio kapas; 4 Akmenys su dubeniu; Paminklas Šilingų šeimai.* Paberžės bažnytikomis įsikūręs prie Liaudės ir Nykio upelio santakos, Gudžiūnų seniūnijos šiaurėje, 32 km nuo Kėdainių. Nuo senų laikų Paberžė ( priedas) priklausė baronams Šilingams. **Klebonijos vertingosios savybės yra:** tūris – sudėtinis, kampinis; stogo forma – pusvalminis; aukštų išplanavimas – įvairaus dydžio pereinamos patalpos išdėstytos dviem eilėmis, vienos patalpos rūsys, kapitalinės sienos – sienų planinė struktūra, mūrinė virenė; vidaus sienų angos; fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija – liaudies architektūros; fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasade įstiklinta veranda; fasadų apdaila ir puošyba– apdailos medinių lentelių apkalimo tipas, mediniai langų apvadų tipai, trikampiai ir kiaurapjūviai sandrikai; konstrukcijos – akmenų mūro pamatai, rąstų išorinės ir vidaus sienos, plytų mūro rūšio skliautinis perdenginys, medinis perdenginys, stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas; stalių gaminiai – verandos ir pastogės mediniai langai, medinių langų ir durų tipai; patalpų lubų, sienų apdaila – sienų tinko tipas; medinių grindų tipas. Pastatyta XIX a. II p., rekonstruota 1885 m.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2003 m. rėmėjų lėšomis buvo remontuojama klebonija – 40 tūkst.Lt, 2004 m. privačiomis lėšomis buvo atliekami bažnyčios ir klebonijos tvarkybos darbai – 30 tūkst.Lt, 2005 m. 2006 m. valstybės biudžeto lėšomis parengtas klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros remonto techninis projektas. Dalies komplekso objektų būklė gera, tačiau būtina restauruoti kleboniją, svirną ir bažnyčios tvorą. Pagal techninį projektą numatyta: suremontuoti kleboniją, įrengti WC ir dušą bei ventiliaciją, apkalti lentelėmis iš išorės likusią klebonijos dalį, suremontuoti verandą, įrengti vandentiekį ir kanalizaciją, apšvietimą bei apsauginę ir priešgaisrinę signalizaciją, žaibosaugą. Klebonijos būklė patenkinama.

**PRIDEDAMA:**

9. Fotofiksacija - 5 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.





