

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-37

Kėdainiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Šventoriaus tvora su vartais. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 31164, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r. savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k.
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-10-21 Nr. ARP11-84

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Komplekso įkūrimo laikotarpis – XVIII a. pab.–XX a. pr. Komplexą sudaro: *Ponų namas; Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia; Varpinė; Klebonija ; Svirnas; Šventoriaus tvora su vartais; Parko fragmentai; Kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio kapas; 4 Akmenys su dubeniu; Paminklas Šilingų šeimai.* Paberžės bažnytkaimis įsikūręs prie Liaudės ir Nykio upelio santakos, Gudžiūnų seniūnijos šiaurėje, 32 km nuo Kėdainių. Nuo senų laikų Paberžė (priedas) priklausė baronams Šilingams. **Šventoriaus tvoros su vartais vertingosios savybės yra:** išplanavimas - tvoros planinis sprendimas, tvoros stulpeliai ir intarpai, vartų stulpeliai ir varčios; fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija – ritminis stulpelių išdėstymas, ažūriniai, kalto metalo, skirtingo piešinio intarpai; vartų kvadratinio plano stulpeliai, kalto metalo, ažūrinės varčios; metalinės saulutės virš vartų stulpelių; konstrukcijos - pamatai (netyrinėti), tvoros – akmens mūro stulpeliai; vartų – plytų mūro stulpeliai; keturšlaičiai skarda dengti stogeliai. Pastatyta XX a. vid.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2006 m. valstybės biudžeto lėšomis parengtas klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros remonto techninis projektas. Ruošiant techninį projektą buvo padaryti šventoriaus tvoros žvalgomieji tyrimai. Šalia tvoros augančių medžių šaknys kilnoja tvoros stulpelius, kurie yra išmūryti iš lauko akmenų, jie sutrūkinėję, pradėję irti, išsikraipę. Tarp stulpelių esanti metalinė tvorelė išlinkusi. Vadovaujantis techniniu projektu: reikia permūryti labiausiai iširusius tvoros stulpelius. Iš pietinės ir rytinės šventoriaus pusės tvora atitraukiama per 0,5 – 1,0 m nuo senų medžių, stulpeliai mūrijami analogiškai esamiems, kiekvienam stulpeliui išbetonuojamas pamatas, kuris įgilinamas 1,0 m nuo žemės paviršiaus. Šiuo metu šventoriaus tvoros su vartais būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija - 4 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)







