

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

**2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-55**

**Kėdainiai**

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Plinkaigalio piliakalnis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 5155
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r. savivaldybė, Krakų sen., Plinkaigalio k.
4. Valdytojas Krakių seniūnija
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą, saugomas valstybės, paminklas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  
Teritorijos plotas: 18000 kv. m Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 741000 kv. m Vertingosios savybės Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Šušvės kairiajame krante, ties santaka su Žiedupe. Aikštelė keturkampė, orientuota PR-ŠV kryptimi, 4,5 m ilgio, 21 m pločio. Jos PR krašte supiltas 25 m ilgio, 2 m aukščio, 30 m pločio pylimas, kurio išorinis 3,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 35 m ilgio, 23 m pločio, 2 m gylio griovį. Už griovio įrengtas papildys. Jo aikštelė keturkampė, pailga R-V kryptimi, 80x10 (R) 25 (PV) m dydžio, per 2 m žemėjančia Š dalimi. Papilio R šlaite, 4 m žemiau aikštelės, yra 3,5 m pločio terasa 4 m aukščio išoriniu šlaitu. Šlaitai statūs, 8 m aukščio. 300 m į PR yra 1 ha ploto gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos, akmeninis trintuvas. Už gyvenvietės, toliau į PV (400 m nuo piliakalnio) yra III-VII a. kapinynas, tyrinėtas 1977-1984 m. Šalia jo į V buvo V-XI a. Pašūsvio kapinynas (greičiausiai to paties Plinkaigalio kapinyno tęsa). Didžioji piliakalnio aikštelės dalis nuslinkusi į Šušvę. Amžius: Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia.
  8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Piliakalnis prižiūrimas, ypač nuo kaimo turizmo sodybos pusės. Reikėtų tęsti tvarkybos darbus: pašalinti nudžiūvusius medžius, šalinti nevertingus krūmus iš kitos piliakalnio pusės prie Šušvės upės. Būklė gera.
- PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija – 6 vnt.
  10. Kiti dokumentai
  11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. gegužės 8 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
parašas

Margarita Rukšienė  
(Vardas ir pavardė)

















