

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-31

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Sandėlys, Terespolio buv.dvaro sodybos fragmentai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 232; 15940 ; AtV 969; IP 355
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen. Terespolio km.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, esantis Kultūros vertybių registre
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-11-17 Nr. ARP-83

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausias savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas architektūrinė, istorinė vertė, raudonų plytų sandėlis dengtas keturšlaičiu stogu, stačiakampio plano.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Ne visos angos užsandarintos, pamatai kai kuriose vietose – ištrupėję, matosi plyšiai plytų sienoje ties durimis, šiferio stogas vietomis atplyšęs, medinė pastato dalis užsandarinta šiferio lakštais, kitoje jos pusėje žioji anga. Pastato būklė patenkinama, bet reikalingi einamos priežiūros darbai.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija -6 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architekto tarnybos vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)











