

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

**2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-66**

**Kėdainiai**  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Sirutiškio dvaro kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: Sirutiškio dvaro sodyba, mc 229, kapinės mc 23516
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Surviliškio sen., Sirutiškio k., Liepų g.6
4. Valdytojas:
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22 Nr. ARP-13

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: dvaro rūmų sodyba: užstatymas ( 2 dvaro laikotarpio pastatai: rūmai ir rukiškla), parkas ir kapinės. Dvaro sodybos ansamblis susiformavo XIX a. pab.-XX a. pr. Kapinėse buvo laidojami dvaro savininkai. Šiuo metu nedidelių apleistų kapinaičių centre yra viena kapavietė, pažymėta juodo šlifuito akmens plokšte su užrašu bei virš jos įkomponuotu masyviu lakoniškos formos kryžiumi. Antkapinio paminklo užrašas: "Badz wola Tvoja. stp Szymon Hr. Komorowski ur. 1869 um. 1907 stp Wyncenty Hr. Komorowski ur. 1903 um. 1937" Kapinių architektūrinę kompoziciją užbaigia mūrinių stulpelių tvora. Išliko dauguma stulpelių, tik keli yra nuvirę, išliko jų nuolaužos. Stulpeliai dekoratyvių raudonų plytų mūro su architektūriniu dekoru, vainikuoti lėkštais keturšlaičiais stogeliais. Tarp stulpelių buvo, tikriausiai, medinės tvoros dalys, tačiau jos neišliko. Žr. antkapinio paminklo užrašą. Kapinėse palaidoti paskutiniai dvaro savininkai Simonas Komorovskis ir Vincentas Komorovskis. Amžius XX a. pr. Kultūrinė vertė istorinė. Vertingi elementai ir dalys: dvaro laikotarpio palaidojimai su antkapiniu paminklu, mūrinių stulpelių tvoros fragmentai, vieta dvaro sodybos parko struktūroje.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Kapinės tvarkomos minimaliai, šienaujama. Reikia suremontuoti nuvirtusius stulpelius, aptverti kapines ir pašalinti aplink jas augančius nevertingus augalus. Kapinių būklė pablogėjo.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija 6 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m.rugsėjo 24 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
parašas

Margarita Rukšienė  
(Vardas ir pavardė)











