

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-72

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Kapinių koplyčia
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1413
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Šėtos sen., Šėtos mstl. kapinės.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, esantis Kultūros vertybių registre
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22 Nr. ARP10-52

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Koplyčia statyta 1824 m. St. Ir B. Veličkų. Koplyčia klasicizmo stiliaus. Pastatas stačiakampės formos, raudonų plytų mūro, vieno aukšto, dvišlaičiu stogu. 1989 m. restauruota.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 2012 metais atlikti būtini fasadų atskirų dalių tvarkybos darbai, siekiant užtikrinti pastato stabilumą: mūrinių sienų paviršiaus restauravimas, architektūrinių detalių mūro iš figūrinių plytų restauravimas, fasadų tinko restauravimas-atkūrimas, apvalių kolonų, skliautų, kupolų mūrinių paviršių tinko restauravimas, horizontalių traukių tinko ant mūro restauravimas arba atkūrimas, pasvirusių traukių (frontonuose ir pan.), tinko ant mūro restauravimas arba atkūrimas, fasadų skardinimo darbai. Darbai atlikti savivaldybės biudžeto lėšomis, jų vertė – 49,5 tūkst.Lt. Koplyčios būklė pagerėjo.
9. PRIDEDAMA
10. Fotofiksacija -6 vnt.
11. Kiti dokumentai
12. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m.gruodžio 3 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)











