

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-32

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Parkas, Terespolio buv.dvaro sodybos fragmentai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 232; 15940 ; AtV 969; IP 355
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen. Terespolio km.
4. Valdytojas Gudžiūnų seniūnija
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, esantis Kultūros vertybių registre
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-11-17 Nr. ARP-83

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas architektūrinė, istorinė vertė, parkas datuojamas Xxa, išlaikė planinę erdvinę struktūrą , atsirado parke naujų statinių, pagrindinis privažiavimas ir svarbiausi takai asfaltuoti, 3 lauko keliukai grįsti akmenimis, šalutiniai takai žvyruoti. Bendras parko plotas 17,2 ha. Per parką teka Stabės upelis ir yra tvenkiniai prie jo. Kelių, tvenkinių sistema su dekoruotais hidrotechniniais įtvariais. Parko teritorijoje auga mažalapės liepos, paprastieji klevai, eglės, uosiai, kaštonai. Auga gudobelės, alyvos, lazdynai ir kt. krūmai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Parkas apleistas, neprižiūrimas, yra nulūžusių medžių, prikritusių nulaužtų šakų. Būtinai parko tvarkybos darbai.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija -3 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architekto tarnybos vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)





