

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-71

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Koplytstulpis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 1412
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Šėtos sen., Pašėtės k.
4. Valdytojas Kėdainių rajono savivaldybė
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22 Nr. ARP10-53

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Koplytstulpis – aukštas, monumentalus, lakoniškas, vertikalių proporcijų. Ant masyvaus stačiakampio cokolio iškelta kolona laiko kvadratinę, uždengtą lėkštu piramidiniu stogeliu koplytėlę. Ją puošia santūrus keliskartraukis pastoginis karnyzas, fasaduose įmūrintos pusapskritės arkos formos nišos. Statinį vainikuoja kuklus kalto metalo kryželis. Cokolio rytinėje plokštumoje įmūrintame akmenyje įkalta statybos data 1835. Koplytstulpis – raudonų plytų, tinkuotas, balintas, h – 6,2 m. 1975 m. plytų eile apmūrintas cokolis.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas šiuo metu koplytstulpio būklė pagerėjo. 2011 metais buvo atlikti avarinės būklės likvidavimo darbai: buvo sutvirtintas ir nutinkuotas koplytstulpio kupolas, apskardinti išsikišę elementai.
9. PRIDEDAMA
10. Fotofiksacija - 6 vnt.
11. Kiti dokumentai
12. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. rugpjūčio 23 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)











