

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-30

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Svirnas su tvartu, Terespolio buv.dvaro sodybos fragmentai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 232; 15940 ; AtV 969; IP 355
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen. Terespolio km.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, esantis Kultūros vertybių registre
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-11-17 Nr. 83

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas architektūrinė, istorinė vertė. Svirnas su tvartu, triaukštis raudonų plytų svirnas, dekaruotas „plytų stiliaus“ reljefais. Terespolis – buvęs Dotnuvos dvaro palivarkas, įkurtas XVIII a. pabaigoje. Moderno stiliaus rūmus 1909 m. Terespolyje pastatė tuometinis žemių savininkas Chrapovickis.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Svirnas su tvartu – stačiakampio plano. Šiaurinė svirno dalis 2 aukštų, raudonų plytų. Plytos prie pamatų keliose vietose ištrupėjusios, tinkas nukritęs, sienos nuo lietaus pažaliavusios. Tvaro būklė dar blogesnė: dalies tvarto likusios tik sienos, tinkas nukritęs. Dalis tvarto-prižiūrima. Tvaro aplinka – netvarkinga, prikrauta statybinių medžiagų. Svirno ir dalies tvarto būklė pablogėjo, reikalingi priežiūros tvarkybos darbai.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija -12 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architekto tarnybos vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)























