

Sklypo plotas 7000 m²

sodas
2545m²

įvažiavimas A

1

•

1

10

10

—

DRI

芳

10

Smilgos g. A-5-(10)

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAP **Vyriausioji kadastrinė tarnyba**
2018-05-21 **specialistė**
VĮ Registru centras Kauno filialas
(parašas) (pirminis) (vardas, pavardė)

PASTABA: NAUJI INŽINERINIAI TINKLAI KARTOGRAFUOTI VIETOVĖJE

 RAMLINA		UAB "Ramlina"	
Pareigos	Parasas	Vardas ir pavardė	Data
Maironakis 		RAMČNAS GREBLIAUSKAS	2017-10-10
GEO OBJEKTO KODAS: 4400-4784-2455			

GEO OBJEKTO KODAS: 4400-4784-2455

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 7000 m²

Žemės sklypo kadastro Nr.

5	3	3	0	0	0	0	7			38
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	----

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinacijų sistema	Koordinatės X/Y	Planšetės nomenklatūra
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	6141732/482472	56/48-0250; 56/48-0251; 56/48-0270 56/48-0271
Valstybinė LKS-1994	6141732/482472	56/48-0250; 56/48-0251; 56/48-0270 56/48-0271
Žiniaraštį sudarė: [redacted] v. pavardė	2M-M-871 kval. paž. nr. [redacted]	[redacted] 2017-10-10 data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Riboženklį sunaikinimas arba sugadinimas.
Nuolatinių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba sugadinimas užtraukia baudą
nuo septynių dešimt iki vieno šimto keturių dešimt eurų.



★ 1 0 5 9 9 6 7 6 8 4 ★

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas m²
1	2	II. Kelių apsaugos zonos	562
2	6	VI. Elektros linijų apsaugos zonos	1873
3	49	XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	904